0 7. Feb. 2018

## **Straßenbaulabor**

Fakultät Bauingenieurwesen Institut Stadtbauwesen und Straßenbau



Auftraggeber:

Baustoffwerke am Wetterberg GmbH & Co. KG Kalkreuther Straße 1 01561 Ebersbach

Zertifizierungsstelle nach EU-Bauproduktenverordnung (Kenn-Nr.: 1535)

Prüfungsart	Anerkannte Prüfstelle gemäß RAP Stra 10										
	A	8	С	D	F	G	Н	1	K		
	Böden / Bodenver- besserung	Bitumen / bitumen- haltige Bindemittel	Fugenfüll- stoffe	Gesteins- körnungen	O8 / DSK	Asphalt	TS mit hydr. BM / Fahrbahn- beton / Bodenver- festigung	Baustoff- gemische für SoB	Geokunst- stoffe im Erd- und Beton- deckenbau		
0	NELL			D02							
1	A1			130			H12	11			
2	A2	B21			F2		Han	12			
3	A3	B3		D3	F3	G3	H31	13			
4	A4	B4	100000	D4	F4	G4	H42	14			

'Güteüberw: gem: TLG BE-StB / nur bei GK für Baustoffgem: entspr. TLG SaB-StB / nuder Fahrbahnde Anerkennung im Freistaet Sachsen für: Kaltrecycling in situ gemäß M KRC (Prufungsart 1, 2, 3, 4) Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC (Prüfungsart 1, 2, 3, 4)

## Prüfbericht 02 / 004 18

Dresden, 19.01.2018

Prüfauftrag:

Bestimmung des Polierwertes nach DIN EN 1097-8 und

TP Gestein-StB, Teil 5.4.1

Angaben zur Probe:

19.12.2017			
Grauwacke			
Steinbruch Niederebersbach (BaW			
Herr M. Wolf (Straßenbaulabor)			
trocken, ca. 0°C			
"OPA-Halde" 5/8			
5/8 - "OPA-Splitt"			

Dieser Prüfbericht besteht einschließlich Deckblatt aus 2 Seiten. Prüfberichte dürfen nur ungekürzt wiedergegeben werden. Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle. Das restliche Prüfgut wird ab Berichtsdatum einen Monat aufbewahrt.

## Widerstand grober Gesteinskörnungen gegen Polieren

DIN EN 1097-8 und TP Gestein, Teil 5.4.1, Ausgabe 2015 / Prüfkörnung 5/8 aus 5/8

A A A WAA A A BALL

Die Prüfung wurde mit dem alternativen Kontrollgestein (Herrnholzer Granit) durchgeführt.

Gestein	Durchgang	Messwert [MW der Ableseergebnisse]	Mittelwert der 2 Probekörper	Mittelwert der 2 Prüfdurchgänge	
Grauwacke	1	51,0 / 50,7	50,8	Mittelwert S: 52,1	
"OPA-Splitt" 5/8	2	53,7 / 53,0	53,3		
alternatives	1	56,3 / 54,3	55,3	Mittelwert C: 53,3	
Kontrollgestein (Herrnholzer Granit)	2	51,7 / 50,7	51,2		
PSV <sub>5/8</sub> :		55			

Dipl.-Ing. A. Otto
Prüfstellenleiter